

Bilag 5

Parametre	Udlederkrav ¹ µg/l uden blandingszone	Udlederkrav ² µg/l med blandingszone	Blandings-zone ³ m.
Arsen	0,7		0
Barium	22,6		0
Bly	1,3		0
Cadmium		0,2	5
Chrom		35	12,4
Kobber	1,5		0
Kviksølv			0
Nikkel		100	18,5
Zink	8,8		0
Bisphenol A		0,2	20
Ethylbenzen		0,5	0,25
Benzen		0,5	0,06
Toluen		0,5	0,07
Anthracen	0,1		0
Flouranthen		0,35	55,6
Pyren		0,17	100
Benzo(a)pyren		0,017	100
Acennaphthylen		0,2	1,54
Phenolindeks	15		
Kulbrinteolieindeks	500		
PFOS	0,00013		0
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PfhxS	0,002		0
AOX		750	
Salicylsyre		500	29,3
Frit cyanid (CN-)			
DEHP		100	77
LAS		150	2,8

1. Parametre der er overskredet i Agersø Sund
2. Parametre hvor der beregnes en blandingszone
3. Blandingszone pr. stof angivet m.