

NOTAT

18. september 2025

Sag: 23-016026

Anja Svane Kolath

Miljø og Natur

Dette notat er udarbejdet på forespørgsel fra planafdelingen i relation til byplanlægningen af etape 2 af Skovbrynet.

- **Planer for udvidelsen, herunder tidsplan:**

Det er ikke sikkert at Skovsøbassinet skal udvides mhp. opmagasinering. Antagelsen om at den skulle det stammer fra klager fra interesseorganisationer, som har klaget over at bassinet var for lille. Men der foreligger indtil videre ingen undersøgelser af om dette er korrekt. Envafors har igangsat forundersøgelser med WSP som rådgiver, hvor de tager stilling til om bassinet er stort nok ift. Oplandets størrelse og sammensætning. Det er muligt at bassinet skal ombygges mhp. Et større aktivt vådvolumen, som forestår rensningen af indkommet overfladevand. Vi regner med at få disse resultater senest i uge 44. Derefter kan vi tage stilling til om det skal udvides eller ombygges.

- **Behov for ny udledningstilladelse:**

Det er ikke sikkert at Skovsøbassinet skal have en ny udledningstilladelse. Dette bunder i, at den nuværende udledningstilladelse stadig er gældende og blev givet på baggrund af antagelsen om, at oplandet ville have været større og mere forurenende end det den nye lokalplan arbejder henimod. Den originale plan var at oplandet mest skulle bestå af industriområder og den nye plan arbejder hen imod boligområder. Industriområder er altid mere forurenende end boligområder og har en som regel en højere befæstelsesgrad og derfor også et større behov for afledning og rensning af overfladevand. Robusthedsanalysen indikerer også, indtil videre, at afløbstallet ikke vil have behov for at bliver sænket.

Dette betyder ikke, at Skovsøbassinet ikke kan ende med at skulle have en ny udledningstilladelse, kun at det ikke er afgjort endnu.

- **Sammenhæng mellem tidshorisonten for myndigheds- & anlægsarbejde og tilkobling af nye huse:**

Det vil afhænge af de to foregående punkter, men hvis vi kommer frem til at der ikke skal bruges en ny udledningstilladelse, så er der ikke meget myndighedsarbejde i opgaven længere. Derefter vil det kun være anlægsarbejdet der mangler, og hvis bassinet er stort nok opmagasineringsmæssigt, så vil det sandsynligvis mest være at udbygge det aktive vådvolumen. Det er lidt besværligt fordi det afhænger af vind og vejr hvornår det kan gøres, men det burde ikke være en lang proces.

Det er stadig meget tidligt i processen og disse svar er baseret på de antagelser og resultater vi har dags dato og det kan nå at ændre sig endnu.