

Vandløb under 10 km <sup>2</sup>		Samlet målopfyldelse	Fald på mindst 3 ‰	Slyngningsgrad på over 1,05	Fysisk indeks på mindst 0,41	Øvrige bemærkninger fra Vandsynsrådet
<b>Bækkerenden</b>	MST	ja	0,77	1,13	0,42	Vandsynsrådet foreslår en yderligere segmentering af vandløbet. Det foreslås, at vandløbet opdeles ved Slagelse Landevej. Vandsynsrådet tvivler på, at kriterierne er opfyldt på strækningen nedstrøms Slagelse Landevej.
	Vandsynsråd	?		?	?	
<b>Vestermose Å</b>	MST	nej	1,90	1,01	0,47	Vandsynsrådet foreslår en ny segmentering af vandløbet: fra st. 0-316 (rørlagt), st. 316-1145 og st. 1145-2527. Vandsynsrådet tvivler på at kriterierne er opfyldt på strækningen fra st. 1145-2527.
	Vandsynsråd				?	
<b>Rokkemoserenden</b>	MST	nej	2,20	1,06	0,28	Vandsynsrådet er enige om, at slyngningsgraden er misvisende og ikke opfylder kriteriet. Faldet bør rettes til 0,9 (beregnet ud fra højdemodel via Vejdirektoratets GIS)
	Vandsynsråd		0,90	?		
<b>Tranebækrenden</b>	MST	ja	2,41	1,59	0,46	Vandsynsrådet anbefaler, at der laves et genslyngningsprojekt, der udligner faldet på Tranebækken st. 2016-2163 (udløb i Snogebækken) og 400 m syd for sammenløbet til Snogebækken. Vandsynsrådet har ingen yderligere bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Spegerborgrenden</b>	MST	nej	4,33	1,19	0,40	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Styrtrenden</b>	MST	nej	999,00	1,05	0,34	Vandløbet bør deles op ved vandskellet. Vandsynsrådet tvivler på, at vandløbet øst for vandskellet opfylder kriterierne, da en del af vandløbet er rørlagt. Faldet øst for vandskellet bør rettes til 6,62 og faldet vest for vandskellet bør rettes til 5,33 i overensstemmelse med det gældende regulativ.
	Vandsynsråd		øst: 6,62 vest: 5,33	?		
<b>Ålerenden t93</b>	MST	nej	3,67	1,31	0,62	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Ålerenden o4523</b>	MST	nej	5,45	1,17	0,29	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Flaskerenden</b>	MST	nej	4,97	1,06	0,49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Rundsgroft</b>	MST	nej	4,21	1,68	0,46	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Vandløb nr. 15-7</b>	MST	ja	12,15	1,38	0,67	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Skelbæk o4426</b>	MST	ja	3,23	1,02	0,33	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Skelbæk o4420_x</b>	MST	ja	7,44	1,03	0,49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Vandløb 13-19</b>	MST	nej	5,05	1,08	0,49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Boeslunde Vandløbet</b>	MST	nej	5,69	1,11	0,46	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
<b>Bøstruprenden</b>	MST	ja	6,83	1,11	0,49	

<b>Vandløb</b> under 10 km <sup>2</sup>		<b>Samlet målopfyldelse</b>	<b>Fald</b> på mindst 3 ‰	<b>Slyngningsgrad</b> på over 1,05	<b>Fysisk indeks</b> på mindst 0,41	<b>Øvrige bemærkninger</b> fra Vandsynsrådet
	Vandsynsråd					Vandløbet er rørlagt fra st. 2055-2480. Vandsynsrådet har ikke øvrige bemærkninger.
<b>Bækkeledsrenden</b>	MST	ukendt	1,76	1,01	0,24	
	Vandsynsråd					Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.