

ID nummer	Navn på vandløb	Længde (km)	Udlægning af groft materiale	Udlægning af groft materiale og træplantning	Udskiftning af bundmateriale	Hævning af vandløbsbund uden genslyngning	Plantning af træer langs vandløb	Genslyngning	Åbning af rørlagte strækninger med smårestaureringer	Åbning af rørlagte strækninger med hævnning af bund og/eller genslyngning	Fjernelse af fysiske spærringer	Etablering af sandfang	Øvrige indsatser	Ingen indsats	Øvrige bemærkninger	Antal km (med fed hvis indsatsen ikke dækker hele vandområdet)	Administrationens bemærkninger	Pris
o4251	32-22-1 (330, 340)	1.599												x		0		
o8295_a	Bjerge Å	7.185												x	BNBO	0		
o4227	Bækkerenden	3.901			x fra st. 1600 til 2700											1.1	Der har tidligere været snak om genslyngning af strækningen	36704
o4602_y	Flaskerende	0.893												x		0		
o3032	Forlev Rende	3.981												x	Omfattet af Tude Ådalsprojekt	0		
ros_2.1_05260	Fuglemoseløbet (326, 330)	0.725												x	Kalundborg Kommune	0		
o4240	Harrested Å	1.298										x øverst mod nord			Sand og vand fra Stop 39. Der er tegnet et projekt til håndtering af sandet.	1.298	Toppen af strækningen er dækket af Harrested sø-projekt	16800
o8269	Hulbyrenden	1.095												x		0		
o8295_c	Lindes Å	9.355										x ved rensningsanlæg/ Slagelse-Næstved Landevej				1	Et sandfang vil typisk ikke have en effekt på over 1 km	16800
o4408	Rundsgroft	3.061												x		0		
o8295_e	Seerdrup Å	4.400											Større ådals restaurering med jordfordeling			4.4	Der er ikke afsat midler til dette tiltag endnu	?
o4426	Skelbæk	1.295												x		0		
o8340_c	Skidenrende	2.544			x											0	Der er fast bund på det meste af strækningen, men kunne skjulesten og/eller store sten være er en mulighed?	
o3871	Spegerborgrenden	2.776			x den del der ikke er restaturering		x									2.776	Det hele har været restaureret tidligere, men der har ikke været plantet træer. Kunne store sten være en mulighed?	93275
o4553_a	T.t.Vestermose Å	1.472					x på sydsiden									1.472		49443
o4226	Tranebækrenden	1.993										x ved syd for broen ved Kirkerupvej				1	Et sandfang vil typisk ikke have en effekt på over 1 km.	16800
o8340_d	Tude Å	10.864			x den del der ikke er restatureret st. 23470 til 25200		x på sydsiden st. 23470 til 25200									1.7	Der er fast bund nogle steder i forvejen. Kunne skjulesten og/eller store sten være en mulighed?	285631
nyk_2.5_690	Tude Å (330, 326)	2.560	x store sten, hvor der er godt fald st. 17050 til 17325		x den del der ikke er restaureret st. 16300 til 17325 og st. 17440 til 18100											1.7	Der er fast bund nogle steder i forvejen.	207174

o8377_c	Tude Å (330, 326, 340)	4.106	x store sten, hvor der er godt fald		x den del der ikke er restaureret												4.1	Der er fast bund nogle steder i forvejen. Nok højt sat med 4,1 km.	689784	
o4553_b	Vestermose Å	2.527			x fra st. 0-1200		x st. 0-1200											1.2	Der er foretaget udskiftning af bund. Kunne store sten være en mulighed?	40309
o8345_y	Vestermose Å	5.448												x				0		
o8996	Vårby Å	8.531												x				0		
o8295	Vårby Å	7.240												x				0		
o8295_b	Øllemose Rende	2.824			x st. 1300 til udløb i Vårby Å (Hashøj regulativ)		x (jannicks skyld det blev fjernet, det var en fejl)											1.4	Der bør grundet faldet ikke laves noget før st 1450	235184
t93	Ålerende	0.371												x				0		
o4249	NYK-3043 (Bøstruprenden)	0.445												x				0		
o4249	NYK-3026 (Bøstruprenden)	0.152												x				0		
o4249	NYK-3027 (Bøstruprenden)	0.201												x				0		
o3032	NYK-232 (pumpestation Tjokholm)	0												x	Omfattet af Tude Ådalsprojekt			0		
o4602_y	NYK-3007 (Flaskerenden)	0.169												x				0		
ROS_2.1_05282	ROS-96 (Bækkeledsrenden)	0.452							x									0.452		64545
ROS_2.1_06440	ROS-47 (Fuglemoseløbet)	1.239												x				0		
o4420_x	NYK-3006 (Skelbæk)	0.144												x				0		
o4420_x	NYK-3011 (Skelbæk)	0.302												x				0		
b00012	NYK-3029 (Styrtrenden)	0.167													Større ådals restaurering med jordfordeling			0.167	Der er ikke afsat midler til dette tiltag endnu	?
o4070	NYK-3191 (Lungrenden)	0.085							x									0.085	beløbet kan ikke blive højere i it-værktøjet -->	9996
																		23.85		1762445