

Opfølgende tilsyn ved Seerdrup Å d. 5 august 2019

Deltager: Knud Henrik Larsen, naturmedarbejder og Jannick Balduin Berg Madsen, vandløbsmedarbejder.

Formål:

1. Undersøge om der udover de ved tidligere tilsyn konstaterede skader (se tilsynsnotat fra 22/7 på sagen) også var afgravet udhængende brinker,
2. Hvis der var afgravet udhængende brinker så vurdere om der var behov for reetablering af disse,
3. Foretage en vurdering af indgrebets omfang i relation til naturbeskyttelseslovens § 3.

Der var flere steder på strækningen (st. 440-4060) gravet i fast bund, brinker og skrabet vegetation af bredderne (se fotos nedenfor og i notatet fra 22/7). På en enkelt strækning på 1-2 meter kan der eventuelt have været fjernet udhængende brinker (se nedenfor).

Der er tale om ændringer, som almindeligvis forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Set som en helhed over vandløbsstrækningen er der dog tale om en relativ lille påvirkning, som ikke har medført væsentlige eller permanente ændringer af vilkårene for vandløbsplanter og dyr.

De påvirkede arealer forventes at reetablere sig hurtigt, hvis de lades urørt. Påvirkningerne har dermed ikke et omfang, som forudsætter en fysisk reetablering.

Billeder af skader på brinkerne:











Billeder af mulig afgravet udhængende brink.



