

Vandløb under 10 km ²		Samlet målopfyldelse	Fald på mindst 3 ‰	Slyngningsgrad på over 1,05	Fysisk indeks på mindst 0,41	Øvrige bemærkninger fra Vandsynsrådet
Bækkerenden	MST	ja	0.77	1.13	0.42	Vandsynsrådet foreslår en yderligere segmentering af vandløbet. Det foreslås, at vandløbet opdeles ved Slagelse Landevej. Vandsynsrådet tvivler på, at kriterierne er opfyldt på strækningen nedstrøms Slagelse Landevej.
	Vandsynsråd	?		?	?	
Vestermose Å	MST	nej	1.90	1.01	0.47	Vandsynsrådet foreslår en ny segmentering af vandløbet: fra st. 0-316 (rørlagt), st. 316-1145 og st. 1145-2527. Vandsynsrådet tvivler på at kriterierne er opfyldt på strækningen fra st. 1145-2527.
	Vandsynsråd				?	
Rokkemoserenden	MST	nej	2.20	1.06	0.28	Vandsynsrådet er enige om, at slyngningsgraden er misvisende og ikke opfylder kriteriet. Faldet bør rettes til 0,9 (beregnet ud fra højdemodel via Vejdirektoratets GIS)
	Vandsynsråd		0.90	?		
Tranebækrenden	MST	ja	2.41	1.59	0.46	Vandsynsrådet anbefaler, at der laves et genslyngningsprojekt, der udligner faldet på Tranebækken st. 2016-2163 (udløb i Snogebækken) og 400 m syd for sammenløbet til Snogebækken. Vandsynsrådet har ingen yderligere bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Spegerborgrenden	MST	nej	4.33	1.19	0.40	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Styrtrenden	MST	nej	999.00	1.05	0.34	Vandløbet bør deles op ved vandskellet. Vandsynsrådet tvivler på, at vandløbet øst for vandskellet opfylder kriterierne, da en del af vandløbet er rørlagt. Faldet øst for vandskellet bør rettes til 6,62 og faldet vest for vandskellet bør rettes til 5,33 i overensstemmelse med det gældende regulativ.
	Vandsynsråd		øst: 6,62 vest: 5,33	?		
Ålerenden t93	MST	nej	3.67	1.31	0.62	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Ålerenden o4523	MST	nej	5.45	1.17	0.29	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Flaskerenden	MST	nej	4.97	1.06	0.49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Rundsgroft	MST	nej	4.21	1.68	0.46	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Vandløb nr. 15-7	MST	ja	12.15	1.38	0.67	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Skelbæk o4426	MST	ja	3.23	1.02	0.33	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Skelbæk o4420_x	MST	ja	7.44	1.03	0.49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Vandløb 13-19	MST	nej	5.05	1.08	0.49	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Boeslunde Vandløbet	MST	nej	5.69	1.11	0.46	Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.
	Vandsynsråd					
Bøstruprenden	MST	ja	6.83	1.11	0.49	

Vandløb under 10 km ²		Samlet målopfyldelse	Fald på mindst 3 ‰	Slyngningsgrad på over 1,05	Fysisk indeks på mindst 0,41	Øvrige bemærkninger fra Vandsynsrådet
	Vandsynsråd					Vandløbet er rørlagt fra st. 2055-2480. Vandsynsrådet har ikke øvrige bemærkninger.
Bækkeledsrenden	MST	ukendt	1.76	1.01	0.24	
	Vandsynsråd					Vandsynsrådet har ingen bemærkninger.