



## SØRBYHALLEN

Den selvejende institution  
Kirkerupvej 16. Sørbymagle  
4200 Slagelse. Tlf. 58 54 52 11

Sørbymagle den 4. april 2018

Kære Susanne

I forlængelse af din mail fremsendes hermed vores prioritering af udbedring af det utætte tag på Sørbyhallen, der vedlægges tilbud på de anførte arbejder:

1. prioritet  
Udskiftning af 160 plader mod P-plads. Disse plader er i dag utætte. Det er ikke muligt at skifte enkelte plader, dels fordi vand har det med at trænge ind et sted og dryppe et andet sted, dels fordi de eksisterende pladers dimension er en anden end de ny plader, hvorfor der skal laves en særlig inddækning overgangen ml. nye og gl. pladesektioner.  
Pris 118.881 kr. – pris pr. plade kr. 743 kr.
2. prioritet  
Udskiftning af 480 plader mod p-plads som ansøgt. Det vil være den billigste løsning pr. plade.  
Pris 257.321 kr. – pris pr. plade kr. 536.
3. prioritet  
Udskiftning af 240 plader mod baner – 2 felter. Her vil det af samme grunde som anført i 1. prioritet være nødvendig at lave en særlig inddækning overgangen ml. nye og gl. pladesektioner.  
Pris 116.631 kr. – pris pr. plade kr. 486.
4. prioritet  
Udskiftning af 620 plader mod baner – resten af denne side.  
Pris 308.446 kr. – pris pr. plade kr. 497.
5. prioritet  
Udskiftning af 200 plader på omklædning.  
Pris 136.381 kr. – pris pr. plade kr. 681.

1. prioritet bør gennemføres allerede i 2018, mens 2. forventes nødvendigt i 2019, 3. prioritet kan evt. vente til 2020, under forudsætning af at pladerne holder tæt. Vælges 4. prioritet bør dette gennemføres i 2019. 5. prioritet kan vente til gennemførelse i 2020/2021.

Lena Lund Pedersen  
Formand