

Budget for Restaurering af riffelhus:

Post	Beløb, kroner
Nedtagning og genetablering af hegn	5.000
El-eftersyn, Alarm fra og til-kobling	10.000
Beklædning med Hardieplank samt 100mm isolering og udskiftning af 2 facade pladedøre	150.000
I alt	165.000