

Hvidbog for tillæg 3 til spildevandsplan 2024, separatkloakering af Gerlev

I denne hvidbog behandles høringssvar til forslaget til separatkloakering af Gerlev, tillæg 3 til spildevandsplanen 2024. Der er modtaget et høringssvar som fremgår af skemaet nedenfor.

Afsender	Modtaget
Hans Drejød	27-10-2025

1. Høringssvar

I dette afsnit beskrives og kommenteres høringssvarene. For hvert høringssvar er der et underafsnit med resumé af eller citater fra høringssvaret, samt Slagelse Kommunes bemærkninger til dette. Der er kommenteret på uddrag af høringssvaret. Derunder er det fulde høringssvar indsat.

1.1. Uddrag og bemærkninger fra Hans Drejød, Skørpingevej 3.

Punkt	Kommunens bemærkninger	Samlet konklusion
Vi gør indsigelse mod regnvandsbassin på matr. 3a, idet vi synes, det vil ødelægge dynamikken i landskabets udseende. Endvidere ønsker vi ikke, at en af vores mest regulære dyrkningsflader bliver urationel med deraf følgende værdiforringelse af vores samlede ejendom.	Envafors vil frem for alt arbejde med at placerer bassinerne på områder, hvor der kan indgås frivillige aftaler med grundejere.	
Derudover er der i perioder en kraftig kloaklugt ved Kramsvadbroen. Den er først kommet efter ændringerne i 2022.	I forbindelse med separatkloakeringen af Gerlev, vil alt husspildevand løbe i sin egen kloakledning. Dette betyder at overløb med husspildevand ikke længere vil forekomme. Der vil i fremtiden kun løbe regnvand ud til Harrested Å.	

Vi forventer, at arbejdet udføres på en sådan måde, at vandet fra vejen igen løber i ledningen.	Envafor vil ifm. Separatkloakeringen arbejde med deres regnvandsledning, denne ledning vil føre regnvand fra det anlagte bassin til Harrested Å. Vejvand bliver således ikke ført via denne ledning. Vejvand fra byen og frem til bassinet (der i forvejen er på Envafor system og fremgår af spildevandstillægget) vil være på Envafor nye regnvandsledning og efter bassin, vil eventuelle vejbrønde (og generelt brønde der i dag, er på den private drænledning) fortsat være tilsluttet den eksisterende drænledning ned til Harrested Å. Og er Envafor uvedkommende. Der skal med kommunes entreprenørservice undersøges om vand fra den offentlig vej skaber gener efter bassinet er etableret. Det skal dog bemærkes at pga. det naturlige fald i området vil der naturligt stå vand i perioder.	Vejvand fra Gerlev og frem til bassinet skal løbe på Envafor ledninger. Evt. andre problemer med vejafvanding skal undersøges.
Såfremt ledningen udskiftes, forventes vi ligeledes, at vejdræn genetableres, drænledninger tilsluttes og at ledning, der krydser under Skørpingevej, ikke beskadiges	Det er et privat vandløb/drænledning ned ad Skørpingevej ca. fra krydset Skørpingevej/Seerdrupvej. Derfor vil forsyningen enten lave en ny ledning fra bassin ned til Harrested Å, eller søge en medbenyttetilladelse, hvis forsyningen ønsker at tilslutte den eksisterende drænledning, og vil derfor ikke ændre noget ved den eksisterende ledning (medmindre de i forbindelse med anlægsarbejdet skader ledningen, og skal i så fald reetablere).	Envafor udskifter ikke drænledningen langs Skørpingevej.

1.2. Høringssvar fra Hans Drejø, Skørpingevej 3.

Vi har flg. bemærkninger til planen for kloakeringsplan for Gerlev:

Vi gør indsigelse mod regnvandsbassin på matr. 3a, idet vi synes, det vil ødelægge dynamikken i landskabets udseende. Endvidere ønsker vi ikke, at en af vores mest regulære dyrkningsflader bliver urationel med deraf følgende værdiforringelse af vores samlede ejendom.

Vedr. eventuel etablering en ny ledning frem til Harrested Å, er vi lige nødt til at ridse lidt historie op. I 1960-erne blev de åbne grøfter erstattet af ledninger af lerrør og muffeløse betonrør. Idet der var brugt disse materialer, og at rørene var uden muffe, fungerer ledningen som vejdræn den dag i dag på det meste af strækningen. Enkelte af brøndene har også fungeret som vejbrønde ved større regnskyl eller tøvejr.

I 2022 valgte man at udskifte ca. 160 m 3" lerrør, fra Gerlevvej 27 og nedad, til Ø 315 kloakrør PP uden drænfunktion, samt to Ø1250 betonbrønde med tætsluttende dæksel. Endvidere blev de resterende brønde renoveret og monteret med tætsluttende låg. Resultatet er, at der mangler vejdræn på det pågældende stykke.

Da regnvandet ikke længere kan løbe i brøndene, står der en sand flod ned ad vejen i regnvejr fra Gerlev by og ca. 900 m ned ad Skørpingevej. Vandet skylder så kraftigt, at det i perioderne oversvømmer i marken (matr. 4e), så vores afgrøder ødelægges.

Derudover er der i perioder en kraftig kloaklugt ved Kramsvadbroen. Den er først kommet efter ændringerne i 2022.

Vi forventer, at arbejdet udføres på en sådan måde, at vandet fra vejen igen løber i ledningen.

Såfremt ledningen udskiftes, forventes vi ligeledes, at vejdræn genetableres, drænledninger tilsluttes og at ledning, der krydser under Skørpingevej, ikke beskadiges