

## Notat til klage over vedligeholdelsen af Tude Å

UFV95 kritiserer, at grødeskæringen nedstrøms Havrebjerg er gået fra manuel vedligeholdelse til maskinel vedligeholdelse. En af følgerne af maskinel grødeskæring er at der er optaget grus og fisk. Derudover mener Ufv95, at strækningen st. 16.951-18.428 opstrøms Havrebjerg er skåret i en for bred strømrønde.

Det væsentligste princip for hvornår der ikke anvendes manuel grødeskæring, er hensynet til arbejdsmiljø. På strækningen nedstrøm Havrebjerg ned til jernbanen, er der mange dybe huller og derved er der risiko for at åmændene falder og i værste fald drukner. Det er årsagen til at der er skåret med maskine på den omtalte strækning.

Der er ingen tvivl om, at maskinel grødeskæring er mere hårdhændet end manuel grødeskæring. Det er uundgåeligt, at der kommer grus og fisk med op i forbindelse med maskinel vedligeholdelse. Vi prøver at gøre det på den mest skånsomme måde som muligt. Åmændene bliver instrueret i, at grus og levende fisk skal tilbage i vandløbet. Det er en beklagelig fejl, hvis det ikke er sket på denne strækning.

UFV95 har målt en strømrønde på 350-400 cm på strækningen opstrøms Havrebjerg i st. 16.951-18.428. Ifølge regulativet skal vandløbet have en strømrønde på 200-280 cm på denne strækning. Ud over en strømrøndeskæring, er det ifølge regulativet tilladt at bekæmpe bl.a. pindsvineknop, hvis det er nødvendigt af hensyn til grødeskæringsarbejdet. På arealer, som er domineret af uønskede arter, kan der ligeledes ske en slåning. Det fremgår af de fremsendte billeder, at det er pindsvineknop der er skåret. Pindsvineknop er én af de uønskede arter. Det vurderes derfor, at regulativet er overholdt.

UFV95 ønsker en kontrolbefiskning for at få belyst skaderne af den maskinelle grødeskæring. Der er ingen tvivl om, at maskinel grødeskæring har en større negativ påvirkning af fiskebestanden end manuel grødeskæring. Da vi ikke kender før-situationen, kan resultatet af en kontrolbefiskning ikke rigtig finde anvendelse.

Entreprenøren, der varetager vandløbsvedligeholdelsen, skal til hver en tid overholde retningslinjerne i vandløbsregulativerne, hvilke ret præcist beskriver vedligeholdelsen af vandløbene.

Slagelse Kommune fører kontrol med vandløbsvedligeholdelsen bl.a. ved entreprenørens før- og efterbilleder, samt feltskemaer for de enkelte vandløb. Derudover fører vandløbsmyndigheden tilsyn i forbindelse med henvendelser vedr. vedligeholdelsen, samt ad hoc.

Det vurderes, at de anvendte redskaber til grødeskæring, herunder motor le og meje kurv, er tilstrækkelige og tidssvarende.

Entreprenøren kan til hver en tid kontakte vandløbsmyndigheden, hvis der er fordyrende arbejdsgange. Indtil videre har der ikke været grund til at gå på kompromis med vedligeholdelsen på grund af eventuelle økonomiske udfordringer.

Slagelse Kommune ønsker selvfølgelig altid en dialog med interessenter omkring vores arbejde så vi kan gøre det på den mest hensigtsmæssige måde.

Flemming Kortsen, Center for Teknik og Miljø, 02 september 2015.