





McDonald , Korsør



McDonald , Korsør ; Placering A

Lysiplex A/S, Dalager 14, DK-2605 Brøndby, tlf. +45 4690 4690, fax +45 4690 4691, E-mail lysiplex@lysiplex.dk

Lysiplex

Dato 02.02.2021
Tegn. nr.McD4220.01/sh
Mål ---
Copyright © Lysiplex A/S 2008



McDonald , Korsør ; Placering A

Lysiplex A/S, Dalager 14, DK-2605 Brøndby, tlf. +45 4690 4690, fax +45 4690 4691, E-mail lysiplex@lysiplex.dk

Lysiplex

Dato 02.02.2021
Tegn. nr.McD4220.01/sh
Mål ---
Copyright ©Lysiplex A/S 2008



McDonald , Korsør ; Placering B

Lysiplex A/S, Dalager 14, DK-2605 Brøndby, tlf. +45 4690 4690, fax +45 4690 4691, E-mail lysiplex@lysiplex.dk

Lysiplex

Dato 02.02.2021
Tegn. nr. McD4220.01/sh
Mål ---
Copyright © Lysiplex A/S 2008



Billedet her er taget i modsatte kørebane, end skiltet skal ses fra .
Når man kommer i den rigtig kørebane mod skiltet - vil træerne dække for skiltet



Vi står her og tager billedet

Træerne og skiltet dækker for bilisternes mulighed for at se pylonen



McDonald , Korsør ; Placering D1



McDonald , Korsør ; Placering D2

Lysiplex A/S, Dalager 14, DK-2605 Brøndby, tlf. +45 4690 4690, fax +45 4690 4691, E-mail lysiplex@lysiplex.dk

Lysiplex

Dato 02.02.2021
Tegn. nr. McD4220.01/sh
Mål ---
Copyright © Lysiplex A/S 2008





