

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Udvalg

Kultur-og Fritidsudvalget

Anlægsprojekt

Slagelse Svømmehal: Renovering

Projektbeskrivelse

Økonomiudvalget har besluttet at fremskynde renovering af klimaskærm på svømmehallerne. Slagelse Svømmehal:

Tag over bassinrummet er slidt og isoleringen er flere steder opfugtet. De bærende stål-trapezplader er flere steder med stor korrosion, og har behov for lokal udskiftning. Facaderne er nedslidte, dårligt isolerede og meget utætte. De skrå udadrettede facader er midlertidig sikret mod nedstyrtning med en begrænset levetid. Ophæng af de nedhængte loft-akustikflåder er rustet op, og der er fare for nedstyrtning. Pladerne skal hænges op på ny med ny fæste.

Korsør Svømmehal:

Selve aluminiumsfacaden er i god stand, men fæsterne for stålbjælkerne, der holder facaden,

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
Afklaring af vedligeholdelsesarbejderne		850			850
Opstart af udbud vedrørende nybyggeri af 50 m bass		500			500
Håndværkerudgifter renovering CV19		14.000			14.000
Uforudselige udgifter renovering CV19		2.500			2.500
Rådgivning CV19		1.600			1.600
Øvrige udgifter CV19		500			500
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	19.950	0	0	19.950
Netto budgetudgift	0	19.950	0	0	19.950

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	i alt
Afsat rådighedsbeløb	351	42.294	22.000	85.000	149.645
Afsat rådighedsbeløb	351	42.294	22.000	85.000	149.645
Anlægsbevilling givet tidligere	1.800				1.800
Anlægsbevilling søgt i denne sag		18.600			18.600
Anlægsbevillinger i alt	1.800	18.600	0	0	20.400
Ikke disponeret rådighedsbeløb	-1.449	23.694	22.000	85.000	129.245

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling