


Tegn. nr.
T_AN_N_101C



Signaturforklaring, eksisterende forhold

- X = koteret punkt
- D = dæksel
- E = lampe
- L = lysmast
- S = sten
- DK = dækselkote
- = eksisterende skel

Opmåling, eksisterende forhold
Kortgrundlaget er opmålings- og nivellementsplan fra Skel.dk opmålt og dateret 28. august 2020.

Alle koter er angivet i meter og i kotesystem DVR90.
Koordinater er angivet i ETRF89/DKTM3.

Ledningsoplysninger, eksisterende forhold

Bemærk!!!
Ledningsoplysninger er modtaget fra ledningsejere via henvendelse til LER.
Ledningsoplysninger er herefter indlagt på planen bedst muligt ud fra de modtagne oplysninger, som har varierende kvalitet.
Da vi ikke kender nøjagtigheden af de modtagne oplysninger må placeringen af de viste ledninger betragtes som vejledende.
For en nøjagtigere placering må ledningsejerne kontaktes.

Revision C: Bassin ændret til Tør-bassin	Init.: LLT/HC	Dato: 2021-02-25
Revision B: Justeringer jf. skellinje syd for bassin	Init.: LLT/HC	Dato: 2021-02-09
Revision A: Justeringer jf. aftale med SK Forsyning	Init.: LLT/HC	Dato: 2021-02-05

Sag: HJ HUSE A/S	JOBU EJENDOMME ApS Byggemodning Stillingevej, Kirke Stillinge	Dato	2021-01-08
		Mål	1:500
Emne: Situationsplan med delområder		Tegner	HC
		Kontrol	AD
		Format	42x84
		Koordinat	ETRF89.DKTM3
		Sags nr.	20435


FJERRING
 Rådgivende ingeniører

Fjerring A/S Kongstedvej 4, 4200 Slagelse
 Telefon 58 52 01 43, Telefax 58 53 24 60, Email fjerring@fjerring.dk
 Medlem af TECH SAM Gruppen

Tegn. nr.
T_AN_N_101C